

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова			
Фактический адрес	101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21			
Юридический адрес	101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21 ИНН 7708034345; Межрегиональное операционное УФК л/с20956004240;КПП 770801001;п/с 40501810000002002901 ОПЕРУ-1 Банка России г.Москва; БИК 044501002 ОКПО 01879767			
Округ, район	ЦАО			
Телефон/ E-mail	8 (495) 625-54-91; 8 (495) 625-13-59			
Вид деятельности	Образовательная деятельность			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Правительство РФ			
Форма собственности объекта	Федеральная			
Размещение объекта в жилом многоквартирном здании на 1-м этаже (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)				
Количество и назначение входов	1 (основной вход)			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	350 чел			
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	нет			
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет			
Возможность дистанционного обслуживания	нет			
<b>1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов</b>				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	<b>К</b> (на кресле-коляске)	<b>О</b> (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	<b>С</b> (с нарушением зрения)	<b>Г</b> (с нарушением слуха)
Территория объекта	частично	доступно	частично	частично
Входная группа	частично	частично	частично	частично
Пути движения	частично	частично	частично	частично
Зона оказания услуги	частично	частично	частично	частично
Санитарно-бытовые помещения	недоступно	недоступно	частично	доступно
<b>2. Итоговое состояние доступности объекта для инвалидов</b>				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	<b>К</b>	<b>О</b>	<b>С</b>	<b>Г</b>
Доступность объекта	частично	частично	частично	частичное
Доступность услуги	частично	частично	частично	Частичное
Доступность итоговая	Частично доступно			
<b>3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта</b>				
Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*			
Территория, прилегающая к зданию (участок)				
Вход (входы) в здание	Установить кнопку вызова у входа в здание и информационную табличку.			
Путь (пути) движения внутри здания	Установить визуальные средства информации на территории объекта. Выделить контрастным цветом первую и последнюю ступени лестничных маршей. Приобрести дополнительные мобильные пандусы для осуществления самостоятельного безбарьерного проезда по территории объекта			
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Установить информационные таблички и направляющие			
Санитарно-гигиенические помещения	Приспособит санузел для пользования мало-мобильными группам			
Все зоны и участки объекта в целом	частично			

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2018 – 2020 гг.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

6. После проведенных мероприятий по приспособлению ОСИ для МГН рекомендуется вызвать повторно инспектора.

после выполнения работ по адаптации: полная доступность объекта

Паспорт сформирован на основании Акта обследования от 25.06.2018 № 34

Дата составления паспорта «28» июня 2018 г.

Руководитель  
организации  
М.П.

И.И.Глазунов

Председатель  
МГО ВОИ  
М.П.

Н.В. Лобанова