

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова			
Фактический адрес	101000 г. Москва, Сретенский бульвар, д. 7			
Юридический адрес	101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21 ИНН 7708034345; Межрегиональное операционное УФК л/с20956004240;КПП 770801001;p/c 40501810000002002901 ОПЕРУ-1 Банка России г.Москва; БИК 044501002 ОКП 01879767			
Округ, район	ЦАО			
Телефон/ E-mail	8 (495) 625-54-91; 8 (495) 625-13-59			
Вид деятельности	ОБЩЕЖИТИЕ			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Правительство РФ			
Форма собственности объекта	Федеральная			
Размещение объекта в жилом многоквартирном здании на 1-м этаже (все здание, часть здания, здание <u>жилое</u> или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)-ОБЩЕЖИТИЕ				
Количество и назначение входов	1 (основной вход)			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)				210 чел
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				нет
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому				нет
Возможность дистанционного обслуживания				нет
<b>1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов</b>				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	частично	частично	частично	частично
Входная группа	частично	частично	частично	частично
Пути движения	частично	частично	частично	частично
Зона оказания услуги	частично	частично	частично	частично
Санитарно-бытовые помещения	недоступно	недоступно	частично	доступно
<b>2. Итоговое состояние доступности объекта для инвалидов</b>				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	частично	частично	частично	частичное
Доступность услуги	частично	частично	частично	Частично
Доступность итоговая	Частично доступно			

**3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта**

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	
Вход (входы) в здание	Установить кнопку вызова у входа в здание и информационную табличку. Крыльцо нуждается в реконструкции.
Путь (пути) движения внутри здания	Установить визуальные средства информации на территории объекта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	.Установить информационные таблички и направляющие.
Санитарно-гигиенические помещения	Приспособит санузел для пользования мало-мобильными группам. Расширить для свободного въезда на кресло-колясках.
Все зоны и участки объекта в целом	частично

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2018 – 2020 гг.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

6. После проведенных мероприятий по приспособлению ОСИ для МГН рекомендуется вызвать повторно инспектора.

После выполнения работ по адаптации: полная доступность объекта

Паспорт сформирован на основании Акта обследования от 05.08.2018 № 38

Дата составления паспорта «20» августа 2018 г.



Руководитель  
организации  
И.И.Глазунов  
М.П.

Зам

Председатель  
МГО ВОИ  
Лобанова Н.В.  
М.П.



Лобанова Н.В.